

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Поликлиника городская ул. Чайковского, 24

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет				все	---	Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			-	Все	1. Оборудование мест отдыха. 2. Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-		-
1.4	Пандус (наружный)	есть			-	все		Не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			приспособлено	Все	1.Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации 2.Разметка и знаки	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособлено	Все		Не нуждается

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 1.2 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДП-В			Не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

---