

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «31» 08 2016г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

(ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай) Поликлиника городская

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-		-	-
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Приспособлено	Все		Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет			-		-	-
2.4	Дверь (входная)	Есть			Частично приспособлено	Все	1. Установка противоударной полосы до высоты 0,3м.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть			Приспособлено	Все		Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Приспособлено	Все		Не требуется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 2.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В			Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно